Fiche produit
Caractéristiques

ABFH20H200
Telefast ABE7 - cable plat roulé - 2m - pour Modicon Premium

Principales

Gamme de produit	TSX Micro Premium Modicon
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Câble-ruban
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Automate Modicon Premium

Complémentaires

Accessoires associés	DSZ..T2K DEY..16FK DSY..T2K DEZ..D2K DEY..D2K DMZ..DTK
Longueur de câble	2 m
Fonction du câble	E/S tout ou rien
Raccordement électrique	1 connecteur HE10, 20 voies pour côté PLC 1 connecteur HE10, 20 voies pour extrémité Telefast
Section du fil	0,09 mm²
Jauge AWG	AWG 28
Poids du produit	0,14 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.